

10 zasad bezpiecznego kierowcy na terenie zakładów Ytong i Silka



1 Na terenie zakładu obowiązuje nakaz zakładania kamizelek odblaskowych.



2 Zauważony wypadek lub sytuację niebezpieczną zgłoś operatorowi wózka lub innemu pracownikowi znajdującemu się najbliżej.



3 Przestrzegaj ograniczenia prędkości – informacja o limicie prędkości znajduje się zawsze przy wjeździe na teren zakładu.



4 Zabezpieczanie ładunku rozpocznij dopiero po sygnale od operatora wózka o zakończeniu załadunku.



5 W czasie ruchu pojazdu zawsze włączaj światła mijania.



6 Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że urządzenie HDS jest złożone.



7 Stosuj się do wytycznych przekazanych przez operatora wózka.



8 W przypadku pneumatycznego rozładunku materiałów sypkich (cement, wapno, gips) stosuj środki ochrony indywidualnej: pełne ubranie robocze (koniecznie długie rękawy i nogawki), buty robocze (pełne), okulary ochronne, rękawice ochronne.



9 Zgłoś operatorowi wózka gotowość do załadunku tylko i wyłącznie wtedy, gdy pojazd i skrzynia ładunkowa są do tego przygotowane.



10 W czasie załadunku pozostań w kabinie lub poza strefą manewrową wózka (min. 6 m od wózka).

Twoje zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas ważne. Ty też możesz o nie zadbać! Stosuj się do zasad obowiązujących na terenie naszego zakładu.

YTONG®

silka®

multipor®